

瓦尔塔蓄电池极柱断裂

故障现象：



原因分析：

蓄电池端柱通过焊接与蓄电池极板融为一体，通常情况下不会断裂或脱落。当端柱受到外力撞击或过度拧紧时，可能导致断裂。

预防措施：

- ① 注意运输和存储：运输或存储蓄电池时确保蓄电池放置在水平位置，避免受到冲击或挤压。
- ② 适当安装和固定：在安装电瓶桩头时，不要用过大的力气拧紧端柱，按照瓦尔塔建议的扭矩(5.6~7.9N.m)正确拧紧电瓶桩头。