

DSE7320 通电后市电合闸指示灯不亮的解决方法

故障现象：

通常情况下，市电的电压信号未接入控制器，同时市电断路器未动作，合闸指示灯不应该亮。



解决措施：

勾选“市电开关立即断开”，得以解决

