

## 控制器面板上无法找到中文语言选项

### 故障现象：

通过设置软件将中文语言包写入控制器，控制器面板上无法找到中文语言的选项。

### 原因分析：

写中文语言包时，在软件中把中文语言包锁住了(🔒 图标为红色)，即使把中文语言包写入控制器，在控制器面板上无法找到中文语言选项。

### 解决方法：

鼠标左键点锁的图标变成绿色，再次将中文语言包写入控制器即可，如图：

