

DSE8610MKII 设置高低电压和频率的延时

故障现象：

发电机的高低电压和高低频率值瞬间触发了软件中设置的值，机组立刻停机。

原因分析：

软件中没有设置相应的报警延时，导致瞬间停机。

解决方法：

为了避免瞬间触发报警值，需增加发电机瞬态延时(软件默认 0S)，如下：

