

## 瓦尔塔蓄电池存储要求

- 储存在 5 ~ 25°C 干燥、清洁和通风良好的环境中，应不受阳光直射，离热源至少 2m 以上
- 电池不得倒置和卧放(倾斜角度不能超过 45 度)，不得受任何冲击和重压
- 叠放层数不得大于 4 层，托盘不能叠放
- 确保电池正负极不要短接
- 实行先进先出原则
- 电池入库后做好标识，实行搁置电性能下降先进先出，避免无序出货造成蓄电池长期搁置  
电性能下降